

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE BAINADES

Orléans le : 16 juillet 2026

Dossier suivi par : Nathalie DUFRENOY
Téléphone : 02 38 77 31 40
courriel : ARS-CVL-DD45-UNITE-SANTE-ENVIRONNEMENT@ars.sante.fr

SEPCS
32 route d'Argent
45620 CERDON

Baignade : ETANG DU PUIT

Code du prélèvement : 04500089150
Code Sise du site : 045001271
Point de surveillance : ETANG DU PUIT
Commune : CERDON

prélevé le : **lundi 13 juillet 2026 à 10h13**
par : CARSO-BM
Motif : CONTRÔLE SANITAIRE
Code SISE du PSV : 0450000001750
Code UE du PSV : FRB0645063D045005

Résultats des mesures de terrain

	Résultats		Valeurs limites	
	Valeur	Unité	Bon / moyen	Moyen/mauvais
AUTRES PHYTOPLANCTONS				
Efflorescences algales	ABSENCE			
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES				
Transparence Secchi	1,10	m		
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL				
Température de l'air	28,3	°C		
Température de l'eau	27,4	°C		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE				
pH	8,8	unité pH		

Résultats de l'analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES				
Entérocoques /100ml (MP)	253	n/(100mL)	100	660
Escherichia coli / 100ml (MP)	15	n/(100mL)	100	1800
PHYTOPLANCTONS – CYANOBACTÉRIES TOXINOGENES				
Cyanobactéries toxigènes (exprimées en biovolume)	0,0982	mm3/L	1	

Conclusion sanitaire de l'ARS

Eau de moyenne qualité bactériologique.

Pour la Directrice générale,
La Directrice départementale du Loiret,

Catherine FAYET

Les résultats d'analyses de l'eau des baignades sont consultables sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Ce document doit être affiché à un endroit facilement accessible et situé à proximité immédiate de la zone réservée à la baignade

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE BAINADES

Ce document doit être affiché à un endroit facilement accessible et situé à proximité immédiate de la zone réservée à la baignade