

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE BAINADES

Orléans le : 28 août 2026

Dossier suivi par : Laëtitia PAJADON

Téléphone : 02 38 77 31 40

courriel : ARS-CVL-DD45-UNITE-SANTE-ENVIRONNEMENT@ars.sante.fr

SEPCS

32 route d'Argent

45620 CERDON

Baignade : ETANG DU PUIT

Code du prélèvement : 04500089170

Code Sise du site : 045001271

Point de surveillance : ETANG DU PUIT

Commune : CERDON

prélevé le : **lundi 24 août 2026 à 09h49**

par : CARSO-EV

Motif : CONTRÔLE SANITAIRE

Code SISE du PSV : 0450000001750

Code UE du PSV : FRB0645063D045005

Résultats des mesures de terrain

	Résultats		Valeurs limites	
	Valeur	Unité	Bon / moyen	Moyen/mauvais
AUTRES PHYTOPLANCTONS				
Efflorescences algales	ABSENCE			
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES				
Transparence Secchi	1,30	m		
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL				
Température de l'air	25,0	°C		
Température de l'eau	22,6	°C		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE				
pH	9,0	unité pH		

Résultats de l'analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES				
Entérocoques /100ml (MP)	<15	n/(100mL)	100	660
Escherichia coli / 100ml (MP)	<15	n/(100mL)	100	1800
PHYTOPLANCTONS – CYANOBACTÉRIES TOXINOGENES				
Cyanobactéries toxigènes (exprimées en biovolume)	0,2229	mm3/L		1

Conclusion sanitaire de l'ARS

Eau de bonne qualité bactériologique.

Pour la Directrice générale,
La Directrice départementale du Loiret,

Catherine FAYET

Les résultats d'analyses de l'eau des baignades sont consultables sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Ce document doit être affiché à un endroit facilement accessible et situé à proximité immédiate de la zone réservée à la baignade

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE BAINADES

Ce document doit être affiché à un endroit facilement accessible et situé à proximité immédiate de la zone réservée à la baignade